
J19
±0V
+5V
$\overline{AB_2}$
$\overline{AB_3}$
$\overline{AB_5}$
$\overline{ABS}$
$\overline{IB_9}$
$\overline{IB_6}$
$\overline{IB_4}$
±0V
+5V
$\overline{AB_1}$
$\overline{AB_4}$
$\overline{OBS}$
$\overline{HALT}$
$\overline{IB_8}$
I/O CLK
$\overline{IB_1}$


J20
$\overline{IB_7}$
$\overline{IB_2}$
$\overline{IB_5}$
$\overline{IB_3}$
POR
PRMS


J21
$\overline{OB_1}$
$\overline{IBS}$
$\overline{OB_2}$
$\overline{OB_3}$
$\overline{OB_4}$
$\overline{OB_8}$
$\overline{OB_6}$
$\overline{OB_7}$
$\overline{OB_5}$
$\overline{AB_7}$
$\overline{AB_6}$
$\overline{AB_8}$
$\overline{CPB}$
$\overline{CBS}$
$\overline{RB}$
+5VR
+5VR
±0V
±0V